




2016年度太原市一级内部资料性出版物(报型)

西山煤电



编印:西山煤电 发送:所属单位 山西省连续性内部资料准印证号(并)TYB11 (每周二、四出版) 内部资料 免费交流

暴雨突袭下的“西山防线”:上下联动筑牢安全屏障

8月14日晚,太原市万柏林区西山片区遭遇强降雨、冰雹及短时大风极端天气,部分道路积水严重,给矿区安全生产与职工生活带来严峻考验。面对汛情,山西焦煤西山煤电以“时时放心不下”的责任感,迅速激活多部门联防联控机制,基层单位闻“汛”而动,从统筹调度到一线防控,从专业保障到民生守护,织就一张立体防汛网,用主动作为筑牢安全堤坝。

调度指挥:四道防线锚定防控核心

极端天气来袭,公司调度指挥中心火速下发《强化落实汛期防范措施的通知》,以四项刚性制度构建全域防控体系:全面实施雨情汛情“零汇报”机制,确保信息上传下达畅通;各级领导带班及关键岗位24小时值守落实到位,形成严密的责任闭环;加密强降雨期间重点区域、薄弱地段巡查频次,发现险情即时处置;刚性执行灾害性天气停产停工撤人规定,将“生命至上”理念贯穿始终。

专业防控:多线发力织密防护网络

面对汛情挑战,公司各专业部门立足职能,打出防汛“组合拳”。资源地质部从源头筑牢防线,加强井上下巡查,重点排查井田及周边隐患,定期观测井下涌水量,降雨时加密巡查频次;落实汛期防治水措施,提前完成水仓清淤、排水系统试验及应急演练,提升矿井水害抵御能力;推进小窑井口封堵和河道治理,2025年已完成17个小窑井筒及塌陷坑治理,疏通西铭矿卧龙沟、西曲矿水深沟等6条河道;对与地表水和小窑老空水存在水力联系的工作面,已构筑9道防水闸墙,另有2个工作面待回采后及时构筑;强化水文监测,依托预警系统实时监测相关数据,部分矿井已安装河道流量监测设备,其余计划10月底前完成安装联网,进一步健全水文监测网点。

燃煤电厂重点防护电缆沟、配电室,全面清理排水系统,加固厂房屋顶设备,动态保障燃煤供应;瓦斯电厂强化厂区

周边山体巡查,及时清理泄洪通道,应急物资提前部署;严格执行24小时领导带班制度,抢修队伍30分钟响应机制高效运转,确保电力供应稳定。

基建管理中心对278项在建工程分类施策,针对官地矿黄冶沟治理、斜沟煤矿马沟地灾等深基坑、高边坡项目强化巡查;严格管控太原选煤厂固废封闭、斜沟公寓楼外墙保温等高空作业,恶劣天气立即停工;所有项目完善应急预案,落实设备加固、人员撤离机制,让风险项目有人盯、管得住。

基层响应:矿区联动筑牢一线堡垒

杜儿坪矿防汛应急指挥部严格实行24小时值守,密切跟踪气象灾害动态,并与周边矿井建立联防联控机制。在隐患排查方面,组织专业人员对地面塌陷区、采动裂隙、河道堤坝等开展全覆盖巡查,重点监控废弃老窑和地表河流状况,严格落实极端天气停产撤人制度,坚决做到“不安全不生产”。系统保障上,井下加强

防隔水密闭、排水系统巡检,确保设备灵敏可靠;井上对风机房、变电所等关键场所开展专项检查,测试避雷设施及供电系统安全性。同时,完成应急物资清点与调配,确保防汛物资储备充足、调拨高效。

西铭矿“雨中速动”保民生。降雨前,该矿多渠道发布灾害天气预警,反复提醒各部门注意防范,同时对各级干部在岗情况进行全面确认。针对井下作业安全,安排专人对局部通风机进行24小时值守,时刻关注设备运行状态;雨后,对辖区供电线路等重点部位进行拉网式巡查,确保电力供应稳定。后勤服务中心同步启动防洪防汛应急预案,重点排查清理排水口,确保雨水排放畅通;对平房区域进行安全隐患排查,劝离居住人员,全力保障职工生命财产安全。

官地矿争分夺秒排查隐患。当晚,后勤服务中心人员克服道路湿滑、视线不佳等困难,对矿区公建场所、自建房屋顶、排水管网、交通主干道等进行拉网式巡查;深入住户家中,(下转2版)

西山煤电召开大监督体系洗选领域典型问题整改推进会

8月13日,山西焦煤西山煤电召开大监督体系洗选领域典型问题整改推进会。山西焦煤全方位大监督中心二级专家、第一监督组组长惠晓军出席会议。西山煤电党委书记、纪委书记白云鹏,副总经理刘奇出席会议并提出要求。公司相关部门与单位有关人员参加会议。

白云鹏在讲话中指出,各级纪委要切实履行监督责任,坚持问题导向,从维护企业利益、贯彻党“治病救人”方针,强化预控监督三个维度出发,做到早发现、早提醒、早整改,堵塞管理漏洞,保障企业利益,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设。针对下一步工作,他强调,要提高认识抓好整改,各部门要直抓直管,履行好业务监督职责,要提高认识、负起责任、直面问题,履行好监督、督促、服务、整改、落实的责任;要完善制度流程,从监督精益化管理入手,强化流程管控,确保各环节相互衔接、相互制约,防范同类问题重复发生;各级党委要总抓总管、纪委要主抓主管,形成监督合力,充分发挥监督保障作用。

刘奇围绕洗选领域管理问题,从问题和共识、问题和认识、整改和落实三个方面深入剖析。他指出,此次通报的问题存在管理不到位、历史遗留性强、制度不健全、责任意识淡薄等共性。各单位要提高思想认识,从根源上查找问题,举一反三深化制度落实与问题整改;各下属单位必须统一纳入二级单位日常管理,确保监管全覆盖;“租赁+自主经营”选煤厂要纳入公司洗选系统统筹管理,避免出现管理脱节;要严格落实检查考核机制,通过常态化监督考核推动责任落实,推动洗选领域管理质效全面提升。

会上,纪委监察部通报洗选领域典型问题;东曲矿、太原选煤厂作表态发言;党委工作部、党委巡察办、洗选管理中心负责人分别发言。

●张衡 张晨冲

连晓阳“四不两直”督导三聚盛煤业安全生产工作

8月14日,山西焦煤西山煤电党委副书记、副董事长、总经理连晓阳以“四不两直”方式,到三聚盛煤业督导安全生产工作。

连晓阳详细询问矿井安全生产组织和雨季“三防”等安全管理情况,深入井下9105综采工作面,重点检查顶板支护、防治水、机电运输等安全管理环节。他强调,要压紧压实各级安全责任,稳扎稳打,科学把握安全生产节奏。针对9105工作面

煤层赋存浅、顶板条件特殊的现状,在回采过程中要重点加强支护管理,确保顶板安全。同时持续强化防治水管理,加大地面采动塌陷区综合治理力度,有效降低地表水害风险。

连晓阳指出,雨季“三防”事关安全生产大局,必须始终保持高度警惕,密切关注天气变化,及时获取权威气象预警信息,严格落实领导干部值班值守制度,扎实做好各项

应急准备,以有力举措筑牢防汛安全屏障,保障企业安全平稳运行。

连晓阳进一步强调,要在安全生产的基础上,聚焦提升成本、科技、市场三个竞争力,围绕集团公司“强经营”发展策略,强化“四新”技术推广应用,通过优化生产流程、引入先进设备、降低职工劳动强度,全面提升生产效率和管理水平,推动企业高质量发展。

●肖欢 张勇

王晓东到挂牌包保矿井官地矿督导检查安全生产工作



8月17日,山西焦煤西山煤电党委书记、董事长王晓东到挂牌包保的官地矿,督导检查安全生产工

作(见图)。

王晓东深入井下29413掘进工作面,重点对安装管理、顶板支护、

井下运输等工作进行现场督导。他强调,必须坚持“稳”字当头,始终把安全生产放在首位,统筹做好“保安全、稳生产、强经营、防风险”各项工作;要充分发挥“人努力”的主观能动性,持续提升成本、科技、市场三个竞争力,推动矿井安全生产形势持续稳定向好。

针对下一步工作,王晓东强调,要强化安装工作面运输管理,重点做好绞车细节管控,灵活用好“暂停键”,全力保障井下安全生产;要强化顶板动态监测管理,对排查发现的隐患立即整改,确保支护质量全面达标;要根据市场变化,及时调整经营策略,加强矿厂沟通对接,精准掌握市场需求;要从严落实成本管控,聚焦矿井可控指标,强化现场管理,坚决杜绝“跑冒滴漏”现象;(下转2版)