

屯兰矿

严阵以待 防范“桃花汛”安全风险

为有效防范春季融雪引发的“桃花汛”，4月8日，屯兰矿全面启动汛期防汛备汛各项工作，以严实举措筑牢矿井水害防控安全屏障。

此次隐患排查由多部门协同发力，重点对地表裂缝、废弃井筒封堵、排水沟等关键区域开展拉网式排查，切实将风险隐患消除在萌芽状态。同时，严格落实矿领导带班及24小时值班值守制度，加密重点部位巡查频次，确保出现险情早发现、早预警、早处置。如遇紧急突发情况，坚决果断执行停产撤人措施，全力保障汛期矿井安全生产平稳有序。 ●李笑 裴斐

镇城底矿

超前优化工作面通风系统

近日，镇城底矿组织作业人员深入28210综采工作面二切眼，在回风口区域巷道顶板位置吊挂安设5条耐磨阻燃型皮带帘，为工作面贯通后的通风调控提供前置保障。

此次作业是针对28210工作面即将贯通水仓后通风断面变化可能引发工作面风量不足、上隅角瓦斯积聚等隐患，开展的专项超前治理举措。技术人员提前现场勘察，结合巷道实际尺寸、通风系统设计参数及贯通后风流变化趋势，制定了周密的施工方案与安全保障措施。作业过程中，队员严格遵循《煤矿安全规程》，各项操作规范有序、高效落实。安设的皮带帘子可在贯通后快速调节风流方向、优化通风流场，有效提升工作面有效风量，精准控制上隅角瓦斯浓度，从源头消除瓦斯安全隐患。 ●杨玉鹏

马兰矿

补齐防治水知识短板

4月9日，马兰矿采煤区组织开展防治水专项学习培训，切实把水害防控工作落到实处。

此次培训，通过班前会深入学习近年煤矿典型水害事故案例，详细剖析事故发生原因、暴露出的问题及惨痛教训，并结合实际，针对性讲解水害隐患排查、突水征兆辨识、避灾路线逃生等核心知识。同时，围绕防治水规章制度、作业操作规程等内容进行细致解读，通过现场提问、互动交流的方式，加深职工对知识点的理解与掌握。

培训内容紧扣采煤一线工作实际，让职工深刻认识水害防治的重要性，有效补齐防治水安全知识短板。 ●辛海君

聚焦安全

(上接1版)西随后再将缓冲释放弹性性能转化为热能，衰减了震动的余波，避免了皮带出现共振，确保皮带的稳定运行。

缓冲床的成功研制，解决了皮带跑偏、震动问题，使皮带受力均匀，保障输送系统稳定运行，设备故障导致的停机时间减少90%，消除了因冲击、震动带来的安全隐患，保障了人员和设备的安全。

西曲矿掘进三队党支部书记魏文忠给记者算了笔帐：“800元一个缓冲托辊，原来一个月换8套，现在只换2套就够了，每月节省成本4800多元；机尾元宝架子3000元一套，每月节约成本约15000元；同时减少了皮带跑偏和冲击导致局部磨损，年节约皮带更换费用约2万元。” ●卢丽峰 张峰 王学雷

国家矿山安全监察局山西局到西曲矿执法检查

4月8日至10日，国家矿山安全监察局山西局二级巡视员、监察执法一处处长李志鹏带队，到西曲矿开展二季度执法检查。山西焦煤西山煤电副总经理张小荣参加执法检查汇报会。

检查组听取西曲矿安全生产基本情况汇报后，深入井下29310综采工作面、29308正巷掘进工作面、南坪上和麻子塔进回风井及调度指挥中心开展现场检查，并查阅了相关资料。

检查通报会上，检查组反馈了发现的问题，并结合矿井实际提出整改意见和工作要求。检查组强调，要提高政治站位，强化安全生产红线意识和底线思维，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产各项工作；要扛牢安全生产主体责任，严格落实《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》及安全生产治本攻坚三年行动相关要求，积极整改检查发现的问题，确保

实现闭环管理；要举一反三，以此次检查为契机，补齐管理短板、堵塞安全漏洞、夯实安全根基，不断提升矿井安全管理水平。

西曲矿表示，要坚持问题导向，细化整改举措、压实整改责任，确保所有问题整改到位，把“事前预防”理念落到实处；要以动态达标、行为治理为抓手，从严从细抓好安全管控，补齐管理薄弱环节，推动矿井安全管理水平再上新台阶。

●岳睿 高天 王嘉雨

官地矿：扎实开展防洪泵摇测 筑牢防汛安全防线



近日，官地矿检修三队组织开展防洪泵专项摇测工作，以严谨细致的专业态度，把好设备安全运行“第一关”，为矿区筑牢汛期防洪防线。

此次摇测工作聚焦防洪泵电气绝缘性能检测这一核心环节，检修人员严格遵循标准化作业流程，严格执行停电、验电、放电、悬挂三相接地线等安全规程，确

设备无电后开展作业。同时，细致清理设备表面灰尘、杂物，消除异物干扰。检测过程中，选用匹配电压等级的摇表，以每分钟120转的匀速摇测约一分钟，待指针稳定后精准读取绝缘电阻值，确保检测数据真实、准确。为实现设备状态的全周期可追溯，检修人员对每次摇测结果均进行详细记录，规范填写专用检测卡片，并将

其固定在防洪泵设备明显位置，方便随时查阅设备运行状态、检测周期等关键信息，做到“一机一档、状态可视”。

●潘雪梅 李东

西山煤电召开4月份安委会办公会暨总经理安全办公视频会

(上接1版)积极整改，细化措施，落实到人、跟踪问效。要坚持“稳”的基调，认清形势，坚定信心。树牢“事故可防可控”和“零事故”理念，认清安全生产严峻形势和安全生产高压态势，依法依规组织生产建设，主动制定规程措施、调整人员结构、开展风险评估。要保持“紧”的状态，聚焦重点，精准管控。紧盯重点领域、关键环节、基层一线、重点变化、地面安全，做到规范管控、严格管控、精准管控。要秉持“实”的作风，真抓实干，务求实效。主要领导带头深入一线，抓现场、抓整改，换位思考倾听群众呼声，以“关键少数”带动“绝大多数”，抓实标准化动态达标、全员安全素质提升、装备系统升级改造等基础工作。同时，要高度重视太原市煤矿事故警示教育会暨二季度安全工作例会提出的特殊要求，严格落实到位。

会议强调，要持续推动工艺技术创新，各级管理和技术人员围绕生产环节，树立“远距离操作”理念，推广适用高效工器具，增强作业安全性。要强化现场规矩意识，层层压实盯守责任，确保现场管控到位；加强培训教育和视频监控，警惕“习惯性违章”这一风险隐患，实现特殊

作业地点视频监控全覆盖。针对太原地区特殊时期安全工作要求，在严格执行新规定的同时，要科学应对生产组织方式变化带来的挑战，杜绝简单压责、超强度作业等行为，从改善作业环境、改进工艺流程等方面入手提高生产效率。各矿要结合入井人员管理新规，优化夜班调整后的劳动组织方案，公司安监部门要牵头深入重点矿井调研，总结推广好的经验做法，确保特殊时期安全生产平稳有序。

针对4月份安全工作，会议要求，要聚焦重大灾害治理，坚决遏制重特大事故。顶板管理方面，强化设计源头管理，严格执行“一巷一策”“一掘一锚”要求，全面排查老旧巷道安全隐患；“一通三防”方面，优化通风系统，推进“一优三减”，严格落实瓦斯防控、停产交替工作面防火措施，严查监控数据造假行为；水害防控方面，全面摸排隐患，强化局部带压区域采掘作业和导水注浆管理；机电运输方面，规范双回路供电操作，严控主扇、瓦斯抽采等关键区域供电，做好新旧系统衔接及安拆作业风险防控。要补齐管理短板，提升安全基础管理水平。持续推进安全生产标准化建设，严格落实“无照明

不作业、无监控不作业”要求，严厉打击规程措施与现场“两张皮”、重生产轻安全现象；提升警示教育质量，加大抽查考核力度，强化视频筛查整治习惯性、群体性违章；加强班组建设，配齐配强班组长和特殊工种，提升班前会质量、杜绝形式主义，推动安全责任落实到岗到人。要结合季节特点，做好消防、地质灾害、雨季“三防”等专项排查整治，密切关注气温回升对气压、风量的影响，提前部署地质灾害防治、河道治理工作；汲取近期火灾事故教训，全方位开展消防隐患排查，重点管控“两堂一舍”、储煤筒仓等关键场所，规范外租外借场所消防管理，强化动火、高空等常规作业管控，重点防范洗选、发电板块安全风险。各级干部要转变工作作风，严格落实跟班带班制度，杜绝下井代卡、资料造假等行为；安全监管部门要强化监管效能，确保各项安全措施落地见效。

会上，观看了事故警示教育片；调度指挥中心汇报上周安全生产情况；生产技术部、机电部、通风部等部门就具体工作作了发言；纪委传达了山西焦煤招标投标领域突出问题系统整治工作调度会议精神。

●张衢 胡丹